

結 果 報 告

大成建設株式会社 横浜支店

御中

日本環境分析センター株式会社
東京都大田区蒲田4丁目40番5号
〒144-0052 TEL 03-5637-7666
FAX 03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の結果を報告いたします。

業務の名称 開成町庁舎解体及び跡地整備工事

工種	サンプリング箇所	開始 ～ 終了	吸引量 (L)	温度 (℃)	湿度 (%)	総繊維数濃度 (f/L)
作業中	2工区 庁舎3階議場天井 セキュリティー出入口	9:00 11:00	600	26	54	<0.5
作業中	2工区 庁舎3階議場天井 負圧排気口付近	9:11 11:11	600	24	57	<0.5
作業中	建物周辺 北東	8:34 12:34	2400	24	60	<0.3
作業中	建物周辺 北西	8:23 12:23	2400	24	56	<0.3
作業中	建物周辺 南東	8:36 12:36	2400	24	57	<0.3
作業中	建物周辺 南西	8:26 12:26	2400	23	58	<0.3
作業後	1工区 増築棟2階トイレ内壁 作業区域内	8:45 10:45	600	24	58	<0.5
作業前	3工区 庁舎B1階～屋上煙突 作業区域内B1階	8:51 10:51	600	25	55	<0.5

全て基準値以下になります。

測定日		令和2年9月21日		外気	風向	風速
採取者		唯野 浩平			北東	1m/s
備考	・但し <0.3・<0.5 の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値 [0.3f/L] [0.5f/L] よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。					