

結 果 報 告

大成建設株式会社 横浜支店 御中



日本環境分析センター株式会社
東京都大田区蒲田4丁目40番5号
〒144-0052 TEL 03-5637-7666
FAX 03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の結果を報告いたします。

業務の名称 開成町庁舎解体及び跡地整備工事【その2】

工種	サンプリング箇所	開始 ～ 終了	吸引量 (L)	温度 (℃)	湿度 (%)	総繊維数濃度 (f/L)
作業前	庁舎1階 内壁 作業区域内	9:27 11:27	600	22	57	<0.5
作業前	庁舎2階 内壁【北側】 作業区域内	9:33 11:33	600	22	50	<0.5
作業前	庁舎 中央階段 壁 作業区域内	9:31 11:31	600	21	55	<0.5
作業前	庁舎 西側階段 壁 作業区域内	9:28 11:28	600	21	54	<0.5
作業前	建物周辺 北東	8:56 12:56	2400	24	50	<0.3
作業前	建物周辺 北西	8:43 12:43	2400	25	47	<0.3
作業前	建物周辺 南東	9:00 13:00	2400	25	55	<0.3
作業前	建物周辺 南西	8:45 12:45	2400	25	51	<0.3

測定日	令和2年10月12日	外気	風向 南東	風速 2m/s
採取者	唯野 浩平			
備考	・但し <0.3・<0.5 の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値 [0.3f/L] [0.5f/L] よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。			