

結 果 報 告

大成建設株式会社 横浜支店 御中



日本環境分析センター株式会社  
東京都大田区蒲田4丁目40番5号  
〒144-0052 TEL 03-5637-7666  
FAX 03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の結果を報告いたします。

業務の名称 開成町庁舎解体及び跡地整備工事【その2】

工種	サンプリング箇所	開始 ～ 終了	吸引量 (L)	温度 (℃)	湿度 (%)	総繊維数濃度 (f/L)
作業中	庁舎2階 内壁【北側】 セキュリティー出入口	11:32 13:32	600	18	42	<0.5
作業中	庁舎2階 内壁【北側】 負圧排気口付近	11:35 13:35	600	17	41	<0.5
作業中	建物周辺 北東	11:21 15:21	2400	20	27	<0.3
作業中	建物周辺 北西	11:15 15:15	2400	21	31	<0.3
作業中	建物周辺 南東	11:25 15:25	2400	21	30	<0.3
作業中	建物周辺 南西	11:18 15:18	2400	21	36	<0.3
作業後	庁舎1階 内壁 作業区域内	12:56 14:56	600	19	33	<0.5

全て基準値以下になります。

測定日	令和2年10月20日	外気	風向 北東	風速 2m/s
採取者	唯野 浩平			
備考	・但し <0.3・<0.5 の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値 [0.3f/L] [0.5f/L] よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。			