## 結 果 報 告

御中

## 大成建設株式会社 横浜支店

日本環境分析センター株式会社 東京都大田区蒲田4丁目40番5号 〒144-0052 TEL 03-5637-7666 FAX 03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の測定結果を報告いたします。

業務の名称 開成町庁舎解体及び跡地整備工事【その2】

		開始	1		l .	
工種	サンプリング箇所	~	吸引量	温度	湿度	総繊維数濃度
·		終了	(L)	$(\mathcal{C})$	(%)	(f/L)
作業後	庁舎 西側階段 壁 作業区域内	8:42 10:42	600	15	52	<0.5
作業後	建物周辺 北東	8:26 12:26	2400	18	40	<0.3
作業後	建物周辺 北西	8:13 12:13	2400	17	45	<0.3
作業後	建物周辺 南東	8:29 12:29	2400	16	49	<0.3
作業後	建物周辺 南西	8:16 12:16	2400	16	47	<0.3
	全て基準値以下に					

測定	日	会	5和2年11月17日		h /=	風向	風速
採取	者		唯野 浩平		外気	北西	2 m/s
・但し <0.3・<0.5 の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値 [0.3f/L] [0.5f/L]							
備考	#考 よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。						