空間放射線量測定結果

測定日:平成23年12月22日

	∵nu⇔+∕r≐∩	詳細	測定場所の	測定	ᅮᇩ	ᄣᆝᆃ	測定回数					5回の
測定施設		測定場所	表面の状況	開始時刻	天候	地上高	1	2	3	4	5	平均值
1	下延沢自治会館	玄関右側	アスファルト	13:45	雲	5cm	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
2	円中自治会館	防火水槽横	土	14:00	长	5cm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	宮台老人憩の家	玄関右側	土	14:15	雲	5cm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
4	牛島自治会館	玄関左側雨水桝	アスファルト	14:20	雲	5cm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	下島自治会館	東側水路際	土	14:30		5cm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6	中家村公民館	玄関前花壇	土・植栽	14:35	畼	5cm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
7	榎本公会堂	玄関右側	土	14:40		5cm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
8	河原町公会堂	玄関左側	土	14:45	兴	5cm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9	上島公民館	玄関右側	土	14:50	曇	5cm	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04