空間放射線量測定結果

測定日：平成23年12月7日

測定施設		詳細 測定場所	測定場所の 表面の状況	測定 開始時刻	天候	地上高	測定回数					5回の 平均値
							1	2	3	4	5	
1	第4水源地	ベンチ前	土･草	13:48	晴	5cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2	〃	建物入口前 側溝	土	13:51	〃	〃	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
3	第3水源地	建物入口前	土	13:56	〃	〃	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4	第2水源地	建物左側 桜の根もと	土･木	14:03	〃	〃	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5	第1浄水場	管理室北側 雨樋出口	コンクリート	14:09	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
6	〃	南西側 側溝	土	14:12	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
7	〃	第2配水ﾀﾝｸ側 入口左植栽帯	土･植栽	14:16	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
8	〃	第2配水ﾀﾝｸ側 タンク東側	アスファルト	14:19	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
9	第2浄水場	入口右側 集水桝	土	14:26	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
10	〃	倉庫前 集水桝	土	14:30	〃	〃	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04